

## 5. Informacje o ilości, rodzaju i stanie wyrobów zawierających azbest oraz sposobach ich unieszkodliwiania na terenie gminy Dąbrowa Biskupia

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przeprowadzona została na zasadzie wizji terenowej. Określona została ilość wyrobów zawierających azbest oraz stopień pilności usunięcia tych wyrobów.

### Ilość wyrobów i odpadów zawierających azbest

Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dąbrowa Biskupia wynosi:

- 14 600 m<sup>2</sup> płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- 249 578 m<sup>2</sup> azbestowo – cementowe faliste dla budownictwa

Przyjęte wartości przelicznika Mg/m<sup>2</sup>:

- Płyty azbestowo-cementowe faliste 17,50 kg/m<sup>2</sup>
- Płyty azbestowo-cementowe płaskie 12,50 kg/m<sup>2</sup>

Ilość wyrobów i odpadów zawierających azbest łącznie 264 178 m<sup>2</sup>, czyli 4 550,11 Mg.

Tabela 2. Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dąbrowa Biskupia

Lp.	Miejscowość	Ilość wyrobów zawierających azbest m <sup>2</sup>	Stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest*
1.	Wola Stanomińska	3 045	III
2.	Zagajewice	6 060	III
3.	Ośniszczewko	5 387	III
4.	Chlewiska	11 720	III
5.	Chróstowo	21 408	III

Lp.	Miejscowość	Ilość wyrobów zawierających azbest m <sup>2</sup>	Stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest*
6.	Zagajewiczki	4 250	III
7.	Ośniszczewo	20 220	III
8.	Wonorze	9 544	III
9.	Przybysław	21 480	III
10.	Pieczyska	1 150	III
11.	Bąkowo	1 900	III
12.	Niemojewo	1 030	III
13.	Dziewa	2 620	III
14.	Mleczkowo	7 670	III
15.	Konary	8 630	III
16.	Walentynowo	11 330	III
17.	Nowy Dwór	5 390	III
18.	Sobiesiernie	1 132	III
19.	Radojewice	15 650	III
20.	Modliborzyce	35 860	III
21.	Rejna	5 460	III
22.	Parchanie	9 415	III
23.	Parchanki	10 150	III
24.	Stanomin	9 402	III
25.	Pieranie	8 080	III
26.	Brudnia	9 100	III
27.	Głojkowo	240	III
28.	Dąbrowa Biskupia	16 855	III
<b>Razem m<sup>2</sup></b>		<b>264 178</b>	<b>III</b>
<b>Razem Mg</b>		<b>4 550,11</b>	

\*Stopień pilności I wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Wzr. 19*  
Miroslawa Koziańska

**Stopień pilności II** wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Na terenie gminy azbest występuje w postaci pokryć dachowych. Są to azbestowo-cementowe płyty faliste lub płaski. Pokrycia dachowe zawierające azbest znajdują się nie tylko na nieruchomościach (budynkach mieszkalnych i gospodarskich) będących we władaniu osób fizycznych, ale również budynkach użyteczności publicznej.

### **Stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest**

Zinventaryzowane pokrycia dachowe zawierające azbest są w dobrym stanie i nie wymagają pilnego usunięcia. Stwierdzony III stopień pilności oznacza, że w okresie 5 lat należy wykonać kolejną ocenę stanu technicznego płyt azbestowo-cementowych.

### **Demontaż, transport i unieszkodliwianie**

System zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest prowadzony jest w oparciu o zapisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących ww. problematyki.

Na 30 dni przed rozpoczęciem prac powinien zostać zgłoszony do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego zamiar wymiany pokrycia dachowego (z zastrzeżeniem, że planowane roboty budowlane dotyczą usunięcia wyrobów zawierających azbest). Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, przy zgłoszeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, otrzymuje listę firm uprawnionych do demontażu wyrobów zawierających azbest. Po wybraniu firmy, ustaleniu zakresu robót i zawarciu umowy następuje demontaż i wywiezienie odpadów zawierających azbest.

Jednak część odpadów azbestowych (najczęściej płyt eternitowych pochodzących z pokryć dachowych) usuwana jest w sposób niezgodny z prawem w miejsca nieprzeznaczone do tego celu. Można sądzić, że odpady te nie trafiają tam od przedsiębiorców posiadających stosowane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ich zbiórki i transportu, ale od pojedynczych właścicieli nieruchomości, którzy samodzielnie „rozwiązali” swój problem z azbestem.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Wz*  
Mirostawa Kosińska

Ponadto, część osób usuwających azbest zleca firmom posiadającym stosowne uprawnienia jedynie wywiezienie i unieszkodliwienie odpadów, natomiast demontażu dokonuje własnymi siłami. Takie rozwiązanie stanowi zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi, gdyż przy uszkodzeniu materiałów zawierających azbest do środowiska uwalniają się włókna azbestu.

Można przypuszczać, że nieprawidłowe (w świetle odpowiednich aktów prawnych oraz przedstawionych w niniejszym opracowaniu procedur) postępowanie podmiotów będących właścicielami wyrobów zawierających azbest związane jest z kwestią finansową (brak środków) oraz niewystarczającą świadomością ekologiczną.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Wan*  
**Mirosława Kosińska**