


Marek Świerkowski
Radny Gminy
Dąbrowa Biskupia

Dąbrowa Biskupia 25.11.2019r




Pan Marcin Filipiak
Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia

INTERPELACJA

DOTYCZY: Monit w sprawie interpelacji z dnia 02.08.2019r.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi na złożoną interpelację co świadczy o lekceważącym stosunku ZDW w Bydgoszczy do spraw zgłaszanych im przez radnych gminy. W celu weryfikacji dołączam ksero interpelacji oraz pismo Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia do ZDW w Bydgoszczy. Tak opieszale podejście do istotnych zagadnień dotyczących społeczności lokalnej naszej gminy i jej prawidłowego funkcjonowania jest niedopuszczalne. Nie chodzi tutaj tylko o udzielenie odpowiedzi lecz o rozwiązanie problemu, który może skończyć się poważną awarią wodociągu zaopatrującego mieszkańców w wodę pitną. Kolektor ten jest niedrożny i zamulony praktycznie w 90%, a w czasie gdy była remontowana droga wojewódzka nr 252 nie był zmodernizowany. Bardzo proszę o poważne podejście do powyższego tematu.



Gmina Dąbrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia
NIP 556-256-10-47

Dąbrowa Biskupia, 8 sierpnia 2019 r.


KOM.721.46.2019.MK

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
e-mail: www.zdw-bydgoszcz.pl

W związku z interpelacją z dnia 2 sierpnia 2019 r., Radnego Gminy Dąbrowa Biskupia dotyczącą udrożnienia kolektora deszczowego od posesji przy ul. Długiej (dawny posterunek Policji) włącznie ze skrzyżowaniem ulic Długiej i Topolowej przy drodze wojewódzkiej nr 252 w Dąbrowie Biskupiej, proszę o natychmiastową interwencję w tej sprawie. Dnia 1 sierpnia 2019 r., Radny Gminy Dąbrowa Biskupia telefonicznie zgłosił problem inwestora otwierającego działalność bezpośrednio w sąsiedztwie kolektora – przy zbiegu ulic Długiej i Topolowej. Po tym zgłoszeniu Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki, Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz pracownicy Brygady Komunalnej dokonali oględzin terenu. Teren inwestora był podmoknięty - miejsce gdzie planowane jest położenie kostki. Dnia 5 sierpnia 2019 r., Brygada Komunalna Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia dokonała rozkopu celem usunięcia awarii urządzeń znajdujących się w pasie drogowym – podejrzenie wycieku z nawiertki sieci wodociągowej i zaworu odcinającego wodę. Po dokonaniu wykopu okazało się że urządzenia sieć wodociągowej są szczelne. Natomiast rury od kanalizacji deszczowej zlokalizowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 252 od km 22+300 do km 22 +300 w pobliżu nieruchomości ul. Długa 87, są rozłączone i niedrożne. Ponadto jedna rura od kanalizacji deszczowej (rozłączona i niedrożna) położona jest bezpośrednio na głównej rurze od sieci wodociągowej wychodzącej z hydroforni. Nacisk na główną rurę wodociągową zasilającą mieszkańców w wodę pitną stwarza ogromne zagrożenie dla dostaw wody.

Proszę o natychmiastową interwencję w tej sprawie.

WÓJT GMINY


Marcin Filipiak

Załączniki:


1. Dokumentacja fotograficzna.
2. Załącznik graficzny i mapy z lokalizacją
3. Interpelacja z dnia 2 sierpnia 2019 r.

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu ul. Budowlana 40 88-100 Inowrocław
e-mail: rdw.ino@zdw-bydgoszcz.pl
2. Radny Gminy Dąbrowa Biskupia Pan Marek Świerkowski ul. Długa 82,
88-133 Dąbrowa Biskupia.

Marek Świerkowski
Radny Gminy
Dąbrowa Biskupia

Dąbrowa Biskupia 02.08.2019r



Pan Marcin Filipiak
Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia

INTERPELACJA

DOTYCZY: Udrożnienia kolektora deszczowego od posesji przy ul. Długiej (dawny posterunek Policji) włącznie ze skrzyżowaniem ulic Długiej i Topolowej przy drodze wojewódzkiej nr 252 w Dąbrowie Biskupiej.

W związku z licznymi głosami społeczności lokalnej oraz inwestora otwierającego działalność bezpośrednio w sąsiedztwie tego kolektora proszę o definitywne rozwiązanie tego problemu. Woda deszczowa nie mogąc skutecznie odpłynąć po opadach atmosferycznych przenika z nieszczelnego i zamulonego praktycznie w całości kolektora na teren działki inwestycji powodując problem z jej realizacją. Odwodnienie liniowe zamontowane na tym skrzyżowaniu rozwiązuje po części problem z odpływem wody deszczowej z drogi wojewódzkiej i powiatowej łączących się w tym miejscu. Woda z niedrożnego kolektora i studzienek nie mając możliwości odpływu przenika do gruntu.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Świerkowski".