

5. Informacje o ilości, rodzaju i stanie wyrobów zawierających azbest oraz sposobach ich unieszkodliwiania na terenie gminy Dąbrowa Biskupia

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przeprowadzona została na zasadzie wizji terenowej. Określona została ilość wyrobów zawierających azbest oraz stopień pilności usunięcia tych wyrobów.

Ilość wyrobów i odpadów zawierających azbest

Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dąbrowa Biskupia wynosi 244 720 m², czyli 3 364,90 Mg.

Tabela 2. Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dąbrowa Biskupia

Lp.	Miejscowość	Ilość wyrobów zawierających azbest m ²	Stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest*
1.	Wola Stanomińska	3 005	III
2.	Zagajewice	6 060	III
3.	Ośniszczewko	6 140	III
4.	Chlewiska	12 670	III
5.	Chróstowo	20 968	III
6.	Zagajewiczki	4 310	III
7.	Ośniszczewo	20 370	III
8.	Wonorze	10 230	III
9.	Przybysław	21 960	III
10.	Pieczyska	1 390	III
11.	Bąkowo	1 400	III
12.	Niemojewo	1 130	III
13.	Dziewa	3 090	III

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirostawa Kosińska
Mirostawa Kosińska

Lp.	Miejscowość	Ilość wyrobów zawierających azbest m ²	Stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest*
14.	Mleczkowo	7 360	III
15.	Konary	7 390	III
16.	Walentynowo	12 530	III
17.	Nowy Dwór	5 090	III
18.	Sobiesiernie	1 132	III
19.	Radojewice	15 960	III
20.	Modliborzyce	8 330	III
21.	Rejna	5 840	III
22.	Parchanie	9 760	III
23.	Parchanki	9 600	III
24.	Stanomin	9 680	III
25.	Pieranie	7 610	III
26.	Brudnia	11 655	III
27.	Głojkowo	410	III
28.	Dąbrowa Biskupia	19 650	III
Razem m²		244 720	III
Razem Mg		3 364,90	

***Stopień pilności I** wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Na terenie gminy azbest występuje w postaci pokryć dachowych. Są to azbestowo-cementowe płyty faliste lub płaski. Pokrycia dachowe zawierające azbest znajdują się nie tylko na nieruchomościach (budynkach mieszkalnych i gospodarskich) będących we władaniu osób fizycznych, ale również budynkach użyteczności publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
leny
 Mirosława Kozłowska

Stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest

Zinwentaryzowane pokrycia dachowe zawierające azbest są w dobrym stanie i nie wymagają pilnego usunięcia. Stwierdzony III stopień pilności oznacza, że w okresie 5 lat należy wykonać kolejną ocenę stanu technicznego płyt azbestowo-cementowych.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie

System zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest prowadzony jest w oparciu o zapisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących ww. problematyki.

Na 30 dni przed rozpoczęciem prac powinien zostać zgłoszony do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego zamiar wymiany pokrycia dachowego (z zastrzeżeniem, że planowane roboty budowlane dotyczą usunięcia wyrobów zawierających azbest). Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, przy zgłoszeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, otrzymuje listę firm uprawnionych do demontażu wyrobów zawierających azbest. Po wybraniu firmy, ustaleniu zakresu robót i zawarciu umowy następuje demontaż i wywiezienie odpadów zawierających azbest.

Jednak część odpadów azbestowych (najczęściej płyt eternitowych pochodzących z pokryć dachowych) usuwana jest w sposób niezgodny z prawem w miejsca nie przeznaczone do tego celu. Można sądzić, że odpady te nie trafiają tam od przedsiębiorców posiadających stosowane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ich zbiórki i transportu, ale od pojedynczych właścicieli nieruchomości, którzy samodzielnie „rozwiązali” swój problem z azbestem.

Ponadto, część osób usuwających azbest zleca firmom posiadającym stosowne uprawnienia jedynie wywiezienie i unieszkodliwienie odpadów, natomiast demontażu dokonuje własnymi siłami. Takie rozwiązanie stanowi zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi, gdyż przy uszkodzeniu materiałów zawierających azbest do środowiska uwalniają się włókna azbestu.

Można przypuszczać, że nieprawidłowe (w świetle odpowiednich aktów prawnych oraz przedstawionych w niniejszym opracowaniu procedur) postępowanie podmiotów będących właścicielami wyrobów zawierających azbest związane jest z kwestią finansową (brak środków) oraz niewystarczającą świadomością ekologiczną.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska