


Gmina Dąbrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia
NIP 556-256-19-47

Dąbrowa Biskupia, 9 sierpnia 2019 r.

KOM.721.46.2019.MK



Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Pani Wiesława Posadzy

W odpowiedzi na interpelację z dnia z dnia 2 sierpnia 2019 r., Radnego Gminy Dąbrowa Biskupia dotyczącą udroźnienia kolektora deszczowego od posesji przy ul. Długiej (dawny posterunek Policji) włącznie ze skrzyżowaniem ulic Długiej i Topolowej przy drodze wojewódzkiej nr 252 w Dąbrowie Biskupiej, informuję, że wysłano w tej sprawie pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Bydgoszczy.

WÓJT GMINY
Marcin Filipiak

Załączniki:

1. Pismo z dnia 8 sierpnia 2019 r. kierowane do Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Bydgoszczy.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Dąbrowa Biskupia, 8 sierpnia 2019 r.

KOM.721.46.2019.MK

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
e-mail: www.zdw-bydgoszcz.pl

W związku z interpelacją z dnia 2 sierpnia 2019 r., Radnego Gminy Dąbrowa Biskupia dotyczącą udrożnienia kolektora deszczowego od posesji przy ul. Długiej (dawny posterunek Policji) włącznie ze skrzyżowaniem ulic Długiej i Topolowej przy drodze wojewódzkiej nr 252 w Dąbrowie Biskupiej, proszę o natychmiastową interwencję w tej sprawie. Dnia 1 sierpnia 2019 r., Radny Gminy Dąbrowa Biskupia telefonicznie zgłosił problem inwestora otwierającego działalność bezpośrednio w sąsiedztwie kolektora – przy zbiegu ulic Długiej i Topolowej. Po tym zgłoszeniu Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki, Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz pracownicy Brygady Komunalnej dokonali oględzin terenu. Teren inwestora był podmoknięty - miejsce gdzie planowane jest położenie kostki. Dnia 5 sierpnia 2019 r., Brygada Komunalna Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia dokonała rozkopu celem usunięcia awarii urządzeń znajdujących się w pasie drogowym – podejrzenie wycieku z nawiertki sieci wodociągowej i zaworu odcinającego wodę. Po dokonaniu wykopu okazało się że urządzenia sieć wodociągowej są szczelne. Natomiast rury od kanalizacji deszczowej zlokalizowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 252 od km 22+300 do km 22 +300 w pobliżu nieruchomości ul. Długa 87, są rozłączone i niedrożne. Ponadto jedna rura od kanalizacji deszczowej (rozłączona i niedrożna) położona jest bezpośrednio na głównej rurze od sieci wodociągowej wychodzącej z hydroforni. Nacisk na główną rurę wodociągową zasilającą mieszkańców w wodę pitną stwarza ogromne zagrożenie dla dostaw wody.

Proszę o natychmiastową interwencję w tej sprawie.

WÓJT GMINY

Marek Filipiak

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna.
2. Załącznik graficzny i mapy z lokalizacją
3. Interpelacja z dnia 2 sierpnia 2019 r.

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu ul. Budowlana 40 88-100 Inowrocław
e-mail: rdw.ino@zdw-bydgoszcz.pl
2. Radny Gminy Dąbrowa Biskupia Pan Marek Świerkowski ul. Długa 82,
88-133 Dąbrowa Biskupia.